

MoCheckBE - Update 2016 / 2

La mise à jour concerne le renforcement de 12 checks qui deviennent nouvellement des critères ZAV. Il s'agit des checks suivants:

Error-ID	genre	message
CH011001	error	Les coordonnées planimétriques (attribut Geometrie) doivent être identiques à celles indiquées dans le FPDS
CH011201	error	La précision planimétrique doit être la même que dans le FPDS
CH011701	error	La valeur de l'attribut Signe doit être identique à celle indiquée dans le FPDS
CH013401	error	Les coordonnées planimétriques (attribut Geometrie) doivent être identiques à celles indiquées dans le FPDS
CH013601	error	PrecPlan doit être la même que dans le FPDS
CH013701	error	FiabPlan doit être la même que dans le FPDS
CH021001	error	Les coordonnées planimétriques (attribut Geometrie) doivent être identiques à celles indiquées dans le FPDS
CH021701	error	La valeur de l'attribut Signe doit être identique à celle indiquée dans le FPDS
CH023401	error	Les coordonnées planimétriques (attribut Geometrie) doivent être identiques à celles indiquées dans le FPDS
CH023601	error	PrecPlan doit être la même que dans le FPDS
CH023701	error	FiabPlan doit être la même que dans le FPDS
CH023302	error	Ce point existe dans le FPDS mais il ne se trouve pas dans le fichier if